

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học số 2639/BB-BVNTW ngày 07/11/2022 của Hội đồng khoa học kỹ thuật về việc thống nhất danh mục mua sắm, phục vụ chuyên môn.

Bệnh viện Nhi Trung ương có nhu cầu sửa chữa 04 danh mục thiết bị y tế (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm có năng lực, kinh nghiệm cung cấp sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế gửi bộ hồ sơ báo giá, bao gồm:

1. Bản chào giá;
2. Ủy quyền cung cấp dịch vụ sửa chữa của hãng sản xuất.

Địa điểm tiếp nhận: Phòng VT - TBYT, Bệnh viện Nhi Trung ương (Trong giờ hành chính, trước 16 giờ 30 phút).

- Địa chỉ: Số 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6273.8663/62/61

Thời hạn: 07 ngày kể từ ngày thông báo.

Xin trân trọng cảm ơn./

GIÁM ĐỐC

Trần Minh Diễn

Phụ lục
DANH MỤC SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ

TT	Tên thiết bị	ĐVT	SL	Tình trạng	Biện pháp khắc phục
1	Máy Xquang kỹ thuật số DR di động – Model: Optima XR240 – Hãng sản xuất: GE Healthcare – Serial: DF2401800193WK Năm đưa vào sử dụng: 2019	Máy	1	Máy bị sập nguồn đột ngột, không bật lại được	Thay thế bộ nguồn cao áp, bộ điều khiển cao áp, bộ ắc quy
2	Máy chụp Xquang kỹ thuật số DR (02 tấm cảm biến) – Model: Q-RAD Hãng sản xuất: Carestream Health – Serial: QRAD-19R-08026 Năm đưa vào sử dụng: 2019	Máy	1	Hỏng tác lớn bóng Xquang	Thay thế bóng Xquang
3	Hệ thống chụp cắt lớp 128 lát – Model: Somatom Perspective – Hãng sản xuất: Siemens – Serial: 78114 Năm đưa vào sử dụng: 2017	Hệ thống	1	Chổi than tín hiệu ngắn quá mức, hỏng 01 quạt làm mát Detector lỗi, Phantom nước của hệ thống bị vỡ	Thay thế chổi than tín hiệu, 01 quạt làm mát Detector, Phantom nước của hệ của hệ thống
4	Máy thở cao tần – Model: VN500 – Hãng sản xuất: Drager – Serial: ASEA0058 Năm đưa vào sử dụng: 2013	Máy	1	Lỗi không tạo được nhịp thở	Thay bảng mạch điều khiển

Y
H V
NHI
V G U
★

lca